

**RAPPORT D'ANALYSE D'EAU**

*Nature de l'analyse : Analyse d' Eau*

**Date de prélèvement** : 21/06/2016

**Heure de prélèvement** : 10:15

**Date de réception** : 21/06/2016

**Bon de commande** : Devis N°201600031702

**Demandeur** : ASA CANAL DE CARPENTRAS

**Organisme préleveur** : LDA 84

**Agent préleveur** : PAWLOWSKI Damien

**Facturation à** : ASA CANAL DE CARPENTRAS

**Copie(s)** :

ASA CANAL DE CARPENTRAS  
232 AVENUE FREDERIC MISTRAL  
84200 CARPENTRAS

**N° de Dossier** : 160621 008235 01

**N° d'échantillon** : 042524

**N° de Bordereaux** : 1/1 Page : 1/1

**Date de validation** : 24/06/2016


 **Prélèvement effectué sous accréditation Cofrac**

**IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON**

Site	Caractéristiques	Paramètres Terrain
<b>Prélevé à :</b> ST ETIENNE DES SORTS  Rive gauche du Rhône <b>Point de prélèvement :</b> Rhône RG Mornas	<b>Origine de l'eau</b> : <b>Profondeur</b> : <b>Eau traitée</b> : Non  <b>Transport</b> : PRELEVEUR HY *	<b>pH</b> : <b>Chlore libre</b> : <b>Chlore total</b> : <b>Température de l'eau</b> : 16.4 °C <b>Température de l'air</b> : <b>Importance pluie</b> :

**Observations particulières** : Néant

**RAPPORT D'ESSAI du 27/06/2016**

Paramètres	Résultats	dates d'analyses	Unités	Méthode analytique	Normes
<b>Paramètres Bactériologiques</b>  Escherichia coli	1750	21/06/2016	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-01 (sept. 2000)	

E.C. = en cours d'analyse N.M. = non mesuré

**Commentaires** :

**Conclusion** :

Le Responsable Micropolluants Organiques

S. DI MAYO

**RAPPORT D'ANALYSE D'EAU**

*Nature de l'analyse : Analyse d' Eau*

**Date de prélèvement** : 07/09/2016

**Heure de prélèvement** : 11:30

**Date de réception** : 07/09/2016

**Bon de commande** : Devis N°201600031702

**Demandeur** : ASA CANAL DE CARPENTRAS

**Organisme préleveur** : LDA 84

**Agent préleveur** : PAWLOWSKI Damien

**Facturation à** : ASA CANAL DE CARPENTRAS

**Copie(s)** :

ASA CANAL DE CARPENTRAS  
232 AVENUE FREDERIC MISTRAL  
84200 CARPENTRAS

**N° de Dossier** : 160907 010993 01

**N° d'échantillon** : 043518

**N° de Bordereaux** : 1/1 Page : 1/1

**Date de validation** : 12/09/2016


 **Prélèvement effectué sous accréditation Cofrac**

**IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON**

Site	Caractéristiques	Paramètres Terrain
<b>Prélevé à :</b> ST ETIENNE DES SORTS  Rive gauche du Rhône <b>Point de prélèvement :</b> Prise d'eau canal	<b>Origine de l'eau</b> : Eau de canal <b>Profondeur</b> : <b>Eau traitée</b> : Non  <b>Transport</b> : PRELEVEUR HY *	<b>pH</b> : <b>Chlore libre</b> : <b>Chlore total</b> : <b>Température de l'eau</b> : 22.3 °C <b>Température de l'air</b> : <b>Importance pluie</b> :

**Observations particulières** : Néant

**RAPPORT D'ESSAI du 13/09/2016**

Paramètres	Résultats	dates d'analyses	Unités	Méthode analytique	Normes
<b>Paramètres Bactériologiques</b>  Escherichia coli	0	07/09/2016	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-01 (sept. 2000)	

E.C. = en cours d'analyse N.M. = non mesuré

**Commentaires** :

**Conclusion** :

Le Responsable Micropolluants Organiques

S. DI MAYO